

Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von „MacGrummel“ vom 2. Februar 2024, 00:12

Anscheinend komme ich ganz langsam weiter: ich hab jetzt wieder die id für [die Broadwell-E "D4060300" eingebaut](#) und fahre wegen der Kompatibilität mit moderneren Systemen mit einem iMacPro-SmBios. Inzwischen hab ich auch die ALC-Sound-ID=1 als Bootarg eingebaut, weil er zwei mal bei Sound hängen geblieben ist. USBInjectAll war auch schon Hänger, ist also auch aus. Dafür ist wieder CpuTscSync dabei. Wird wahrscheinlich nicht gebraucht, schadet aber nicht.

KernelCache versuche ich grade mal mit Chacheless.

Mit einem Mal hab ich das Gefühl, dass es doch weiter geht - und nicht nur immer im Kreis.

Das zweite Lan, dass sich im BIOS nicht richtig konfigurieren lässt, sobald Above5G eingeschaltet ist, ist aus, SerialPort hab ich in meinem BIOS und Board nicht.

Noch ein Pro-Board mit nur einem funktionierenden Lan? Das hab ich doch schon beim X299er.