

# Sleep und Boot-Sorgen bei Jimsalabim Designare Z390 Build unter Monterey 12.7.2

Beitrag von „griven“ vom 8. Februar 2024, 08:16

Der Fehler ist einigermaßen verbreitet und tritt auch auf originaler Hardware auf ist also nicht Hackintosh exklusiv...

Was Du mal versuchen kannst ist im Bios nach folgenden Optionen zu suchen und diese entsprechend einzustellen:

- Serial und Parallel Ports -> Disabled
- Load Option Roms -> Enabled

Kann funktionieren, muss aber nicht...