


# Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. Februar 2024, 12:41

Das Kabel hing lose rum irgendwo über dem IO-Shield



War wohl entweder in USB3\_34 oder USB3\_12. Wieder mal das Handbuch wälzen..



Refer to **1.1.9 Internal connectors** and **2.3.1 Rear I/O connection** for more information about rear panel connectors and internal connectors.

Sieht schon lustig aus mit so einer kleinen Grafikkarte der dicke Rechner. Aber jetzt raus zur Arbeit..