
Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von "MacGrummel" vom 13. Februar 2024, 16:30


So, endlich weiter, Karneval ist kein Spaß.. 😕



mimixa: Was meintest Du vorher mit "SSDT c RHUB", das ich gegen die SSDT XHC2-4 tauschen soll? Die aus dem OC-098-Paket?



Ich nehme doch an, dass die neuen SSDTs in die EFI getauscht und aktiviert werden sollten.Ich hab jetzt die Kexte und SSDTs jeweils aus dem zweiten Paket genommen und aktiviert.



Da wird jetzt zwar wieder ein zweiter schneller Port angezeigt, aber der ist offensichtlich nicht mit dem oberen Front-Port verbunden. Der Obere Port wird weiter in IOReg und Hackintool nur als USB2 angezeigt, egal, ob USB2 oder USB2. Aber jetzt immerhin auch die anderen XHCI-USB-Hubs.