


Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von „MacGrummel“ vom 13. Februar 2024, 16:30

So, endlich weiter, Karneval ist kein Spaß.. 😞

[mimixa](#) : Was meinstest Du [vorher](#) mit "SSDT c RHUB", das ich gegen die SSDT XHC2-4 tauschen soll? Die aus dem OC-098-Paket?



Ich nehme doch an, dass die neuen SSDTs in die EFI getauscht und aktiviert werden sollten. Ich hab jetzt die Kexte und SSDTs jeweils aus dem zweiten Paket genommen und aktiviert.

Hackintool v4.0.3

System Patch Boot NVRAM Extensions Displays Sound **USB** Disks PCIe Power Calc Utilities Logs

USB

Type	ID	Name	Series	Herstell...	Device ID
XHC2	0x00	ASM1142 USB 3.1 Host Controller	Unknown	0x1B21	0x1242
XHC4	0x01	ASM1142 USB 3.1 Host Controller	Unknown	0x1B21	0x1242
XHCI	0x14	9 Series Chipset Family USB xHCI Controller	9	0x8086	0x8CB1

USB Ports

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Co
XHC2	SS01	0x00100000	0x01	TvDcC+Sw	Unknown		
XHC2	SS02	0x00200000	0x02	TvDcC+Sw	Unknown		
XHC2	HS01	0x00300000	0x03	TvDcC+Sw	Unknown		
XHC2	HS02	0x00400000	0x04	TvDcC+Sw	Unknown		
XHC4	SS01	0x01100000	0x01	TvDcC+Sw	Unknown		
XHC4	SS02	0x01200000	0x02	TvDcC+Sw	Unknown		
XHC4	HS01	0x01300000	0x03	TvDcC+Sw	Unknown		
XHC4	HS02	0x01400000	0x04	TvDcC+Sw	Unknown		
XHCI	HS01	0x14100000	0x01	USB3	480 Mbps	Cruzer Blade	
XHCI	HS02	0x14200000	0x02	USB3	480 Mbps		
XHCI	HS03	0x14300000	0x03	USB3	Unknown		
XHCI	HS04	0x14400000	0x04	USB3	Unknown		
XHCI	HS05	0x14500000	0x05	USB3	Unknown		
XHCI	HS06	0x14600000	0x06	USB3	480 Mbps	Keyboard Hub	
XHCI	HS09	0x14700000	0x09	TvDcC+Sw	480 Mbps	ASM107x	
XHCI	HS10	0x14800000	0x0A	Internal	12 Mbps	BCM20702A0	
XHCI	HS13	0x14900000	0x0D	TvDcC+Sw	480 Mbps	EyeTV Stick	
XHCI	HS14	0x14A00000	0x0E	TvDcC+Sw	Unknown		
XHCI	SSP2	0x14B00000	0x11	USB3	5 Gbps	SanDisk 3.2Gen1	
XHCI	SSP3	0x14C00000	0x12	USB3	Unknown		
XHCI	SSP4	0x14D00000	0x13	USB3	Unknown		
XHCI	SSP5	0x14E00000	0x14	USB3	5 Gbps	ASM107x	
XHCI	SSP6	0x14F00000	0x15	USB3	Unknown		

Active Port

Website Star BEN BAKER Donate Sponsor

Da wird jetzt zwar wieder ein zweiter schneller Port angezeigt, aber der ist offensichtlich nicht mit dem oberen Front-Port verbunden. Der Obere Port wird weiter in IOReg und Hackintool nur als USB2 angezeigt, egal, ob USB2 oder USB2. Aber jetzt immerhin auch die anderen XHCI-USB-Hubs.