

# Update von Mojave auf Ventura

Beitrag von „Nio82“ vom 15. Februar 2024, 14:14

[Snow45](#)

Du schreibst "klappt nicht", beschreib doch mal ausführlich was du genau gemacht hast.

Hast du, wenn du mit dem HackinTool nach den Ports schaust auch alle angezeigten Ports raus gelöscht & dann reload gedrückt? Sonst zeigt er nicht korrekt alle erkannten Ports an.

Ja du kannst in OC Boot & Fehler Protokollierung aktivieren. Ich weiß gerade nicht genau welche Quirks das sind, müsstest du dir noch mal im Dortania Guide durch lesen, Da steht das mit drinne.

Ich würde auf jeden Fall auch nochmal das BIOS kontrollieren ob dort alle Einstellungen Stimmen. Ich hab dir mal an dem Post ein Doc mit den [Bios Einstellungen](#) angehängt.

Der Boot Arg -amfipassbeta dürfte keinen Unterschied machen ob er in der Config steht oder nicht. Der hat nur Einfluss auf diese Kext, wenn di aktiviert ist sorgt der Eintrag dafür das die Kext auch bei Beta OS Versionen geladen wird,

Ich hab auch so ein wenig die Vermutung das der NVRam Reset nicht greift. Zudem ist das ständige hin & her zwischen OC & Clover auch nicht gut.

Eine weitere Möglichkeit um die USB Ports zu mappen wäre mit USBToolBox Tool unter Windows.

<https://github.com/USBToolBox/tool>

Oder die gleichnamige Kext unter macOS nutzen.

<https://github.com/USBToolBox/kext>

Aber bei beiden kann ich dir nicht helfen, weil ich die selber noch nicht benutzt habe.