

Wifi und Bluetooth funktionieren nicht - BCM94331cd Karte

Beitrag von „apfel-baum“ vom 17. Februar 2024, 19:48

bt/wifi "hängt" am usbport, aber auch ein mapping wäre da nicht unwichtig-eben wegen dieser am usb angebundenen.

beim nvramreset kann es passieren, das du dein bios sowie die start/boot platte wieder einstellen mußst.

die fragmente von clover können auch in dein system reinfunken,-daher der reset. ob du z.b. mit dem usbinjectall noch vorrankommst weiß ich nicht, das müßtest du mal ausprobieren, desweiteren mache bitte ein update der kexte, z.b. via des kextupdaters oder via der integrierten funktion in den opencoreauxiliarytools

lg 😊