

Wifi und Bluetooth funktionieren nicht - BCM94331cd Karte

Beitrag von „Nio82“ vom 18. Februar 2024, 14:41

[dcpro11](#)

Die Unterstützung für die alten Broadcom WiFi Karten hat Apple erst bei Sonoma entfernt, in Ventura ist die noch voll enthalten. Ich vermute mal deine BCM94331cd ist keine originale Apple Airport Karte sondern eine m.2 oder mPCIe für PCs/Notebooks richtig? Da kann es trotz vorhandener Unterstützung nötig sein DeviceProperties in die OC/Clover Config ein zu tragen. Schau mal in deiner alten Clover Config nach & wenn ja übertrage die Properties in die OC Config. Dann sollte der WLAN Teil schonmal funktionieren. Für BT brauchst du dann eventuell die üblichen Zusatzkette für Broadcom Karten.

USB Mapping ist wichtig, der USB Port Quirk in OC der das Port Limit aufhebt ist nur dazu da damit man das Mapping durchführen kann & sollte sonst nicht genutzt werden. Der macht das System instabil. Sind die USB Ports nicht gemappt, kann das auch dazu führen das Geräte wie der Bluetooth Teil der WiFi Karte nicht funktionieren.

Zum Thema NVRam Reset, kaputt machen kannst du damit nix. Gerade Clover nistet sich gerne im NVRam ein & kann dann den erfolgreichen Boot nach Änderungen in der Config verhindern. Oder sogar umgekehrt, lässt das System erfolgreich booten obwohl die Config eigentlich nicht funktionieren sollte. Was beides ärgerlich sein kann. 😊 Wenn du noch nicht hast, aktiviere die Funktion in der OC Config & führe mal einen Reset durch.