

# USB Port Mapping mal wieder. 'Fenvi T919 Wireless Card' Bluetooth

Beitrag von „Faust“ vom 20. Februar 2024, 21:37

Danke @griven und @hackmac004, ich schätze eure Beiträge sehr und das Thema 'HirensBoot PE' werde ich später trotz \* noch mal versuchen.

Hier nur kurz meine Lösung: Da ich unter schwerer \*Windows-Alergie leide habe ich folgendes versucht.

Auf dem Rechner gibt es noch eine interne unabhängige SSD mit funktionstüchtigem Mojave unter Clover. Von der habe ich gestartet, das USB-Port Mapping mit Hackintool durchgeführt (kein Portlimit Problem - Bluetooth läuft / nur 14 USB-Ports und alles funktioniert). Die .aml-Dateien habe ich dann unter Monterey in der Efi durch die Neuen ersetzt. Neustart und das wars! 🤪

Bevor ich mir Windows auf die Platte hole versuch ich es doch lieber mit nem alten MacOS - so dachte ich...