

Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. Februar 2024, 10:11

Irgendwie dreh ich mich im Kreis:

Jetzt hab ich eigentlich zum Abschluss die beiden RX580er wieder eingebaut, was mechanisch schon hard an der Grenze ist. Das hatten wir bei den OC-Versuchen in Essen ja auch schon gemerkt: bis die Finger den Auswurf-Hebel unter den PCIe-Schächten gefunden haben in der einen - und erst recht bis die Karte dann tatsächlich im Slot sitzt auf der anderen Seite dauert jeweils eine Ewigkeit und tausend Flüche.

Statt des erhofften: Jetzt läuft alles! kommt wieder das bekannte

OC: Failed to bootstrap SB NVRAM values - Invalid Parameter Halting on critical error.

Grr! Ich hab doch außer der Grafik nichts geändert!

BIOS zurück gesetzt, CMOS Reset, Einstellungen neu geladen, alles probiert. Mit nur einer RX ist es auch nicht besser. Ich komme wie bei den allerersten OC-Versuchen nichtmal ins OC-Menue! Das System ging doch grade noch mit den beiden kleinen Polaris-Grafikkarten auch! Mag das System keine RX580er, hab ich noch irgendwas aus Versehen umgestellt? 2xRX580/8 oder eine RX580/4 macht keinen Unterschied, auch mir den kleinen will das Gerät nicht mehr. Das kann's doch nicht sein!