

# Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von „griven“ vom 29. Februar 2024, 10:54

So ein wenig hört sich das für mich schon danach an das der NVRAM bzw. die NVRAM Implementation mit dem Board problematisch ist zumindest sprich so einiges dafür...

- BootVolume nicht setzbar
- NVRAM bezogene Fehlermeldungen (wobei mir nicht klar ist in wie weit die beiden Polaris den NVRAM beeinflussen sollen aber gut scheint einen Zusammenhang zu geben)

Passend dazu erwähnt der Hardware Buyers Guide bei Dortania die NVRAM Thematik auch explizit für die HEDT Plattformen (Ausnahme ist hier wohl Asus mit dem X299). Eventuell wäre es also eine Idee mal in Richtung emulierter NVRAM zu denken um diesen Faktor aus der Gleichung zu nehmen ?!?