

HP ProBook 450 G5 - Neustart statt Shutdown

Beitrag von „tiloprost“ vom 1. März 2024, 16:38

Hallo,

ich habe einer Bekannten von mir ein HP ProBook 450 G5 (i5-8xxxU Intel CPU) mit macOS Ventura gebastelt, was auch fein läuft (Wifi, Bluetooth, Grafik etc pp). Es ist nur bei der Nutzung ein Problem aufgetaucht, das ich beim Setup nicht hatte: Wenn man ausschalten will, gibt es keinen Shutdown, sondern einen Neustart. Ebenso kommt beim Booten die Meldung des HP Bios, dass die Clock nicht läuft (kennt ihr bestimmt), das muss man mit Return bestätigen und darf rebooten.

Verwender habe ich die EFI von [hier](#). Es gibt [hier](#) einen Fork, der für mich aber ähnlich aussieht. Ich hatte aber gestern eine andere EFI gefunden, die ich jetzt gerade nicht wiederfinde (war es diese [hier](#)?), die als einzige Veränderung in der .aml noch den HPET einbindet.

Könnte das mein Problem lösen? Ganz anderer Ansatz von Nöten?

Ich bin aktuell auf Arbeit und kann die .aml nicht lesen. Ebenso ist meine Bekannte nur am Wochenende da zum fixen, sodass ich aktuell das Notebook nicht habe. Allerdings muss das Problem am Wochenende dann schnell gelöst werden.