

Ryzen 5 5600 MSI Radeon 6650 XT Gigabayte B550-A Gaming Sonoma Probleme

Beitrag von „grecedrummer“ vom 5. März 2024, 17:07

Hi aedm,

also zuerst mal trage die Infos vom System in Deinem Profil ein. Somit benötigen wir schonmal keine Zauberkugel oder das Orakel 🤪

Wäre auch nett zu wissen ob du eine fertige EFI hast damit man hier ungefähr weiß mit was man sich befassen soll. Allgemeine EFI's wo hunderte Kexte zugefüllt sind, führen eh nur zu Problemen, rate ich Dir ab. Wie oben Apfelbaum Dir geschrieben hat, belese Dich bitte vorher in der Materie, gut für Dich und uns zu verstehe ob Du Ahnung hast, oder alles Präsentiert bekommen willst.

Aber gut, Dein Problem ist die Kext Anbindung und die macOS Version?

Laut Deiner config.plist hast DU einen 6 Kerner was richtig eingestellt ist.

Deine GPU RADEON 6650 XT benötigt mit SMBIOS iMacPro1,1 den boot-arg: agdpmo=pikera

Unter Kernel kannst Du diesen Kext einfügen: [AppleelGC](#) und natürlich in der config.plist eintragen dazu unter DeviceProperties den Eintrag dazu löschen, zumindest bei mir hat es bei mir [RYZENTOSH MINI PC AMD RYZEN 7 5700U](#) sauber funktioniert

Funktioniert so die allgemeine USB Anbindung nur mit USBToolBox.kext und SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml ?

Viel Erfolg 🤪

PS: Laut Deiner [Mainboard](#) Beschreibung, hast Du aber einen [RTL8118AS](#) Netzwerkchipsatz 🤪
da solltest Du lieber mal bei unserer Mieke vorbeischaun, die hat das Richtige 🤪