

Erfahrungen mit Intel WIFI und Intel Bluetooth unter Sonoma

Beitrag von „derpuma“ vom 6. März 2024, 08:33

[Zitat von anonymous writer](#)

Wichtig zu wissen ist hier im ersten Schritt ob BT überhaupt unter USB angezeigt wird. Stichwort USB-Mapping. Das ist in denn Bilder nicht zu sehen.

In Sonoma unter USB wird mir unter USB ein USB Host Controller angezeigt. Unter Bluetooth kein Eintrag.



Unter Monterey funktioniert Bluetooth problemlos.



Boote ich Sonoma geht nur Wifi und BT wird nicht erkannt.

Ich bin momentan auf Sonoma 14.3.1 und habe schon alle Versionen der entsprechenden Kexte durchgetestet, leider alles bislang erfolglos.

Der WLAN Part der Karte funktioniert unter Sonoma.

IntelBTPatcher.kext V2.4.0

IntelBluetoothFirmware.kext V2.4.0
BlueToolFixup.kext V2.6.8

IntelBTPatcher.kext V2.3.0
IntelBluetoothFirmware.kext V2.3.0
BlueToolFixup.kext V2.6.8

IntelBTPatcher.kext V2.5.0
IntelBluetoothFirmware.kext V2.5.0
BlueToolFixup.kext V2.6.9

Hier mein Kextstat:

Index	Refs	Address	Size	Wired	Name (Version)	UUID	<Linked Against>
58	5	0xffffffff8003cac000	0x8a000	0x8a000	as.vit9696.Lilu (1.6.8)	C5B9888E-4484-4484-8484-848484848484	<9 7 6 3 2 1>
59	0	0xffffffff8004ce1000	0xa000	0xa000	as.acidanthera.BlueToolFixup (2.6.8)	F79E90EC-E91C-3D93-83D1-C0C5C9206285	<58 9 7 6 3 2 1>
60	0	0xffffffff8004ceb000	0xf000	0xf000	com.zxystd.IntelBTPatcher (2.3.0)	F9DF6EFA-A777-3697-93DB-07E825BAB8A6	<58 30 9 7 6 3 2 1>
61	0	0xffffffff800547b000	0xbf000	0xbf000	as.vit9696.WhateverGreen (1.6.7)	A6513E79-CDD9-37A6-9F89-C78241C75BF9	<58 18 9 7 6 3 2 1>
62	0	0xffffffff800553a000	0x1cf000	0x1cf000	as.vit9696.AppleALC (1.9.0)	32CEA775-B377-380B-A122-FA5386E9736D	<58 18 9 7 6 3 1>
67	0	0xffffffff8005451000	0x2a000	0x2a000	as.vit9696.VirtualSMC (1.3.3)	19B43D21-25EA-339D-9B8E-0A052D33B575	<58 17 9 7 6 3 1>
91	0	0xffffffff8005709000	0x3f000	0x3f000	com.SmallTree.driver.SmallTreeIntel8259x (3.5.0)	8E38DEAB-C6D9-3986-926F-F1018AB0C605	<54 18 7 6 3 1>
98	0	0xffffffff8003d36000	0xfab000	0xfab000	com.zxystd.AirportItlwm (2.3.0)	FFAC42BC-F325-3492-B025-DF773FEB18C2	<97 96 56 54 18 7 6 3 1>
101	0	0xffffffff8004cfa000	0x757000	0x757000	com.zxystd.IntelBluetoothFirmware (2.3.0)	C5BAB8CE-0F29-3390-ABE8-D83CEF5ACE1F	<30 7 6 3>