

MACOS 14 SONOMA BETA

Beitrag von „griven“ vom 7. März 2024, 14:43

[Zitat von anonymous writer](#)

Deshalb gibt es natürlich auch einen schwarzen Bildschirm bei der AMD RX 6800XT.



tut es unter Umständen (WLAN Patch angewendet) tatsächlich denn die alte Version vom IOSkywalk.kext (OCLP 1.3.0) führt unter 14.4 mit dem Patchset aus der OCLP Version 1.4.0 dazu das der Rechner nicht mehr durchstartet. Ich hatte das zunächst am Elitebook ebenfalls und konnte es beheben indem ich den IOSkywalk.kext zunächst in der Config deaktiviert und anschließend ausgetauscht habe. Die Symphome waren auf dem Elitebook exakt die gleichen Boot in Blackscreen (keine sichtbare Panik, kein Reboot einfach nur Blackscreen und Ende)...