

Nur noch ein Monitor von dreien

Beitrag von „Monchi_87“ vom 8. März 2024, 09:48

Die Neustarts sind mittlerweile Geschichte dank der richtigen Einstellung im BIOS. Da hatte sich wohl was verstellt gehabt.

Ich habe das Gefühl dass der Hackintosh nicht weiß welche Grafikkarte er hat. Oder kann es sein dass das SMBIOS vielleicht mit iMac 19,2 nicht mehr funktioniert?