

# **Erfahrungen mit Intel WIFI und Intel Bluetooth unter Sonoma**

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 10. März 2024, 16:58**

Ich hatte bei meinem X299 Build auch das Problem, dass unter Bluetooth „Null“ stand.

Ich habe dann den USB Port als USB2 deklariert und nicht internal, dann lief es, macht keinen Sinn imho, muss ich nicht verstehen.