

# Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „mr.flow3“ vom 11. März 2024, 13:01

GESCHAFFT dank [anonymous\\_writer](#) 😊

Habe jetzt folgende Kekxte in richtiger Reihenfolge gesetzt und es passierte ein WUNDER 😊

1. IntelBluetoothFirmware.kext (V 2.2.0)
2. BlueToolFixup.kext (V 2.6.8)
3. IntelBluetoothFirmware.kext (V 2.4.0)