

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Wolfe“ vom 12. März 2024, 20:15

Sonoma reagiert irritiert, wenn die verschiedenen Services von Apple nicht funktionieren, weil die WLAN-Karte nicht betriebsbereit ist, aber es läuft. Bereite deine EFI gemäß Ableitung vor, aktualisiere sie, upgrade das System und spiele dann den Patch ein.