

kein platz für fenvi.....

Beitrag von „Pillenflitzer“ vom 14. März 2024, 11:00

[surfincool](#)

Ersetz doch die DW1560 einfach gegen eine BCM94360NG.

Ist genau der gleiche Chipsatz wie die T919

Kannst auch auf der Fenviwebsite die T919 Treiber für Windows 10/11 nehmen.

Hab die T919 selber erst vorige Woche gegen eine BCM94360NG getauscht da mein Mainboard einen m.2 NFGG Slot hinter der IO Blende hat.

Da war vorher eine AX210 drin. Wichtig ist das es sich nicht um einen CNVI Slot handelt. Da laufen nur Intel Karten.

Wenn da aber aktuell eine DW1560 drin ist sollte es keine Probleme geben.