

# **[gelöst] Touchscreen funktioniert aber Touchpad nicht auf HP Elite X2 G3**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 16. März 2024, 13:25**

Ich kenne diese Kexts alle vom X2 G2 her. Leider funktionieren die alle nicht mehr auf Ventura, sei es, daß das System damit nicht mehr startet oder daß es immer wieder mitten im laufenden Betrieb einen Neustart verursacht. Auch am X2 G3 habe ich es damit probiert und genau die gleichen Probleme festgestellt.

Vom Einbinden her habe ich wohl darauf geachtet, daß VoodooInput nur einmal geladen wird.

Vom X2 G2 her meine ich mich noch zu erinnern, daß es darauf ankam, wann welche Kexts geladen wurden, also die USB-Mapping-Kexte vor den I2C-Kexten oder danach. Ich habe da schon alles probiert, aber bisher leider keinen Erfolg gehabt.