

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 16. März 2024, 19:16

[Leotust](#)

Danke für dein freundliches Angebot, aber das wird (hoffentlich) nicht nötig sein.

Nun, ich bin bereits ein paar Schritte weiter gekommen. Mit meiner "Grund"EFI garniert mit den Kexten und Einstellungen von [Wolfe](#) UND mit OC 1.0.0 konnte ich booten und Sonoma installieren. Erwartungsgemäß nach dem Start kein WLAN und kein Bluetooth.

Also mittels OLCP 1.4.2 den Root-Ptch angewendet, jetzt bleibt die Kiste auf halber Strecke (halber Balken) stecken und bootet nach einer Weile neu...nix geht mehr

Edit:

Zum Glück bleibt mein Ventura auf der NVMe von all dem unbeeindruckt und läuft weiterhin wie gewohnt. 😊