

# **Große Probleme mit Macbook Air 2020 nach Sonoma Update.....**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 17. März 2024, 10:18**

Es muss ein reines USB-C auf USB-C Kabel sein und darf kein Thunderbolt Kabel sein.