

USB-C Ethernet unter Sonoma

Beitrag von „ende4711“ vom 20. März 2024, 08:46

@Holz-Michel,

ich vermute der USB Hub hat ein Realtec Chipset und mit Sonoma ist dieser Treiber nicht mehr vorhanden,

war beim mir so mit dem Dell USB Hub WD22TB4.

Für Realtec habe ich bereits ein Forum Eintrag gemacht...

Prüfe mal, welcher Chipsatz in dem Hub verbaut ist.

Demnach kann das Problem besser abgeschätzt werden.