

Alle bootbaren Festplatten weg | Hilfe

Beitrag von „TheSnooze“ vom 20. März 2024, 13:04

Vielen Dank an [kaneske](#) und [apfel-baum](#) für die Beiträge. Ich weiß das sehr zuschätzen, daß ihr eure Zeit für meinen Fauxpas aufwendet.

[apfel-baum](#) Der Ansatz klingt logisch und super. Aber ich habe das Gefühl, daß da zu viele Möglichkeiten drin sind, wo was schief gehen kann. Und ich brauche den Rechner asap wieder, da ich mit dem mein Geld verdiene. Die Windowsinstallation würde ich angehen, sobald das Ding wieder läuft und ich die nötigen Backups gemacht habe.

[kaneske](#)

[Zitat von kaneske](#)

Starte diese EFI

<https://github.com/BenjaminX/H...0M-GAMING/tree/master/EFI>

bitte mal auf deinem System

So wie ich das interpretiert habe, meintest du damit, daß ich diese EFI auf einen FAT-Stick ziehe und bei meinem kaputten Rechner als Bootoption anwende, richtig?

Die EFI funktioniert leider nicht. Meine Vermutung ist, daß es daran liegt, daß ich das Gigabyte Z390 Gaming X habe. Ohne das "M". Ich habe es dann mit [dieser EFI](#) versucht aber das gleiche Ergebnis erhalten. Alles was passiert ist, daß ch auf einem Screen lande, der mir das Gigabyte-Logo zeigt und dann da bleibt.

Danke für weitere Ansätze.