

# HP Elite X2 1012 G2 - Sonoma (Kaby Lake U)

Beitrag von „Air2011“ vom 1. April 2024, 18:53

Hi und besten Dank für das fertige EFI.

Es endet aber weiterhin beim Booten vom Stick an exakt derselben Stelle.

***ApplePS2ALPSGlidePoint: Identify: not an ALPS device***

***Error getting E6 report***

***Error getting E7/EC report***

***AppleIntelLpssl2CController::\_ServiceMatchingTimeSubr: fTimerServiceMatching  
timed out, fNotifications 0***

Das mit SMBIOS habe ich ursprünglich schon durchgeführt, da dies die wichtigsten Schritte im obigen Video waren.

Über WLAN und Bluetooth habe ich dem github Beitrag gelesen und das die Kamera "Teufelswerk" ist, auch. 😊

Schade, das wäre tatsächlich aber auch zu einfach gewesen.

Es ist also, warum auch immer, noch dieses VoodooI2C Touchpad.

Die google Ergebnisse zur Meldung "AppleIntelLpssl2CController" (immerhin gut 2800 Stück) gehen aber von OC Version bis IGFX Phänomenen und weiteren Anpassungen der plist.

Aber natürlich alles auf völlig anderer Hardware.

Hier gibt es etwas dazu, aber mittlerweile auch veraltet:

<https://github.com/blankmac/AlpsHID>

[VoodooI2C](#)

Ich bin aber auch auf der latest Sonoma und nicht Ventura.

Sehr spannend.