

**Erledigt**

## **Standby geht nach Kext Installation nicht**

**Beitrag von „TuRock“ vom 2. September 2013, 00:06**

installiere mal den USB 3.0 patch mit Multibeast danach sollten die USB Ports alle funktionieren  
!