

# Windows 11 Installation | Frage zu BIOS-Update [Z390 Gaming X] | Bluetooth-Treiber

Beitrag von „apfel-baum“ vom 10. April 2024, 16:51

woran es auch liegen kann, du hast das (soft)-tpm -nicht- im bios aktiviert. mainboards können sowohl als auch oder gar beides haben.

die lösung mit rufus und co, überspringt den punkt einfach. machen, glücklich sein und weitermachen.

lg 😊