


Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC


Beitrag von „MacGrummel“ vom 19. April 2024, 10:46




Unter Sonoma sieht das jetzt so aus: Diverse Ausgänge vom Thunderbolt/FireWire über den BCM4360 802-11ac bis zu den meisten USB-Anschlüssen




werden zwar zB. im Apple-Systembericht angezeigt, die angehängten diversen Devices werden aber im Finder nicht gezeigt.





Bluetooth und WLAN gehen nicht, das zweite Lan auch nicht.




Mein üblicher Thunderbolt-Test mit dem FireWire-Adapter zeigt zwar den Adapter im System-Bericht, die angehängte Platte aber nicht auf dem Finder:






Der zweite Lan-Anschluss wird mit einem Apple-Kext gefüttert, läuft jedoch nicht.



Eigentlich geht auch das vorhandene Lan nicht richtig: mir werden meine Netzwerk-Rechner nicht angezeigt, selbst die AirPlay-Boxen der anderen funktionieren hier nicht.

Und der Root-Patch bricht jedes Mal ab:



Bis zum oben beschriebenen neuen Fehler lief die Broadcom-Karte mit 3 Antennen ooB ohne Extra-Kexte., da geht wenigstens noch das WLAN..

Ich hab mal den neuen System-Report aus unserem Kext Updater angehängt, also den genutzten Teil der EFI und zusätzlich den Bericht, was wo hängt.