

Z690M AORUS ELITE AX DDR4 (rev. 1.x)

Beitrag von „Almflieger“ vom 20. April 2024, 15:36

Ja bekannt, wegen Bios flashing. Beide Karten probiert, auch vice versa. in jedem ist so eine drinnen.

Er kommt soweit davor, wo normalerweise die Videoauflösung umgeschaltet wird und der Balken zu laufen beginnt.