

Gigabyte Z690 UD4 DDR4 Bios Update verursacht nun KP - RT.GV Wake Failure

Beitrag von „Morphium“ vom 29. April 2024, 17:01

[Pillenflitzer](#) lol

Nein, da bin ich eher schmerzbehaftet. Das stört mich nicht. Lieber ein Splash sehen, statt Schrift.

Wobei wenn wir beim Thema sind.

Ich habe heute F28 wieder drauf gebügelt und er bootet zwar durch und bleibt nicht direkt am Anfang hängen ABER kommt jetzt mit einem ACPI AE NOT FOUND um die Ecke. Bei der bestehenden Big Sur gibt es direkt einen Reset. Bei dem Sonoma USB Stick Installer bleibt er hängen. Beide Screenshots mal drangehängt.

Ich habe mal mit der weltweiten Suche unter AE NOT FOUND gesucht aber so richtig schlau wurde ich noch nicht. Könnt Ihr mir ggf. bitte wieder einen Denkschubser geben?
Downgrade auf F20 läuft durch. Gerade wieder runter. Was macht F28 anders als F20?