

# Hackintool zeigt keine USB-Ports mehr an

Beitrag von „bluecrocodile“ vom 3. Mai 2024, 19:37

[Zitat von apfelnico](#)

[KruXx](#)

Dein Screenshot von IORegistryExplorer sieht merkwürdig aus. Es werden zwar alle verfügbaren Ports angezeigt, aber nicht namentlich. Für macOS ist das zunächst in Ordnung, es funktioniert auch so. Aber es lässt ahnen, dass mit deiner ACPI etwas nicht in Ordnung ist. Es gibt keine Beschreibungen via SSDT zu deinem XHCI bzw dessen Ports. Hast du irgendeinen ACPI-Patch drin und/oder eine bestimmte SSDT zusätzlich integriert oder eine bestimmte vorhandene System-SSDT via Bootloader ausgeblendet? Das würde dann auch erklären, warum Hackintool keine Ports findet.

Ich stelle die Hilfestellung nicht in Frage.

Ich hab mich auf den Beitrag von Apfelnico bezogen, der in einem ähnlichen Fall vermutet hat, dass etwas mit der ACPI nicht in Ordnung ist ...-

[G.com](#) würdest du mir deine EFI zur Verfügung stellen, wenn du das selbe Board hast wie ich?

Vielen lieben Dank