

Black Screen after sleep

Beitrag von „skavenger0816“ vom 3. Mai 2024, 23:30

Ich konnte die [EFI mounten](#) und die Patche wie von dir beschrieben einbauen.

Seit dem hängt das System nach

:512:Successfully initialized AHCI controller

hängen

Ich werde die Patche jetzt einzeln deaktivieren und sehen, welcher dafür verantwortlich ist.