

Fujitsu Celsius W580power - Xeon e-2174G

Beitrag von „Flipmao“ vom 6. Mai 2024, 22:29

Oh sorry hab total übersehen dass du nochmal eine efi gesendet hast.

Versuch ich gleich

Edit

Leider wieder dasselbe Fehlerbild...

Edit 2

Zur Info ich hatte auch schon mit USBToolBox eine USBMap erstellt und versucht.

Eine Frage, in der USBMap welches du mir gegeben hast steht als Typ immer 3 drin, auch bei den HSxx Ports. Ist das so richtig?

In der Map welche ich erstellt habe, habe ich bei den HSxx als typ 0 und bei den SSxx die 3 rein geschrieben.