

# Fujitsu Celsius W580power - Xeon e-2174G

Beitrag von „Flipmao“ vom 7. Mai 2024, 10:15

Guten Morgen,

[griven](#) ich habe deine EFI versucht und es ist immer noch unverändert, es kommt immer noch der ACPI Fehler.

Habe auch mit mittels SSDtime erstellten SSDTs versucht, immer noch derselbe Fehler.

Testweise auch mal mit Catalina getestet, da kommt auch derselbe Fehler.

Was mich etwas iritiert ist dass der Fehler ja von HS11 spricht, den habe ich gar nicht als Port. Als Port geht es nur bis HS09.

Habe nochmal das USBMapping mit Windows geprüft und es gibt zwar mehr Ports aber den habe ich nicht aktiviert da internal.

Ich habe auch schon versucht mit dem USBToolBox nur USB 2.0 zu aktivieren damit ich eben diesen HS11 in der USBMap habe, trotzdem kommt derselbe Fehler...

Das Bild im Anhang ist das ursprüngliche USBMapping indem ich 9 USB2.0 und 6 USB 3.0 habe, da ein USB2.0 deaktiviert wurde damit das Limit eingehalten wird.