

Sonoma auf Ryzen bootet nur bei jedem 3. oder 4. Start / USB fehlerhaft erkannt

Beitrag von „RobbieTobbie“ vom 11. Mai 2024, 12:59

Hallo,

SSDTTime erstellt mir nur die SSDT-PLUG-ALT.aml. Habe die Datei testweise durch die SSDT-PLUG.aml vom Dortania Guide ersetzt und sie config.plist angepasst. Jetzt bootet der Rechner gar nicht mehr sondern hängt an "SNCRadeonSensors RSensor: @ Failed to get iterator over IOPCIDevice".

Viele Grüße

RobbieTobbie