

USB Sticks werden im Bootmenü nicht als UEFI erkannt

Beitrag von „Franziska1993“ vom 26. Mai 2024, 19:15

[apfel-baum](#)

> ich kann dir veraten, das du die revision 1.x vom board hast und das bios von 2015 ist- man könnte das bios selbst auch nocheinmal aktualisieren.

Also das BIOS erneut mit der Version F12 flashen?

Klar, kann man machen, wenn es nichts gebracht hat - also der jetzige "Ist" Zustand - kann man dann immernoch eine ältere Version flashen.

> welche cpu ist es genau?

Ich habe einen i5-4460 eingebaut.

LG Franziska1993