

USB Sticks werden im Bootmenü nicht als UEFI erkannt

Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. Mai 2024, 19:28

ah, ok, dann wird vermutlich kein overclocking geplant sein.

da sollte sich sogar noch das bestehende 12er bios updatebar sein, via ubu, wenn es sich im bios selbst flashen lässt.-im zweifel via soic8 ch341a klammer

"ansich" sollte das bios soweit keine probleme machen, ggf. uefi only oder first auswählen. csm wäre quasi legacy. es ist gut möglich, das in dem bios, eben nicht alle einstellungen "freigeschaltet" sind, insofern auch nicht diese "csm" option. und oder sie ist versteckt in einem unterpunkt ala cpufeatures/advanced usw.

-da dieses board noch keine capsule wie z.b. die 3xxer boards, ist ein flashen, einer älteren version möglich

Ig 