Trauer um die EFI

Beitrag von "Velashi" vom 2. Juni 2024, 19:35

Ich nochmal,
ich habe den letzten Beitrag als fertig markiert, weil das Problem der Installation behoben wurde.
Catalina wurde erfolgreich installiert, Multibeast wurde für die Postinstallation benutzt und alles hat ohne Probleme funktioniert.
Nach einigen Stunden ist plötzlich alles steckengeblieben und ich musste hard-reseten.
Wenn ich jetzt boote erhalte ich eine "PCI Configuration Begin" Zeile und es bleibt stecken.
In den Bootarg wurde npci=0x3000 eingetragen und ich erhalte diesen schönen Text.
Bitte um Hilfe.