

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „120bpm“ vom 7. Juni 2024, 16:45

[JimSalabim](#) super, vielen Dank!

Das habe ich direkt mal probiert. Kext einfach aus der plist gelöscht bzw. deaktiviert.

Teilerfolg: Die en1 wird dann erkannt und bekommt auch ne IP zugewiesen. Das an den oberen Lanport en1 angeschlossene Audiointerface (Metric Halo) wird nicht erkannt.

Nach einigen Minuten kommt es dann zum Freeze und oder Reboot.

Sobald ich die SmallTreeIntel82576\_patched.kext wieder aktiviere, gibt es keinen Freeze mehr – jedoch funktioniert dann auch der obere LAN Port en1 nicht mehr.

Hat da jemand ne Idee, wie man den oberen LAN Port bzw. das System ohne die SmallTree stabil bekommt?

----

UPDATE - NIC en1 Problem gelöst 😊

Weder smalltree noch AppleIGB.kext werden benötigt, diese also einfach rausnehmen.

Der hier beschriebene [Tweak](#) hat das Problem gelöst:

Beide Netzwerkports en0 und en1 funktionieren nun.

----