

macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „Pillenflitzer“ vom 13. Juni 2024, 13:44

e1000 einfach rausnehmen geht nicht. Dann startet der Rechner nicht mehr. Sind einige Einstellungen im Bios und in der config.plist

Gibt genug Anleitungen dafür.