

# SMBios für OC erstellen

Beitrag von „Nightflyer“ vom 29. Juni 2024, 10:16

[OCAT für Windows](#) laden, die config damit öffnen und in der Seitenleiste auf PI klicken