

# Dell Latitude E7450 i7 Ventura

Beitrag von „apfel-baum“ vom 7. Juli 2024, 13:34

[wu ming](#) ,

bei kablern kann es oft auch so sein, das es nicht die entsprechende güte/ eigenschaften hat, und daher nicht geeignet ist. ein weiterer ansatz wäre vielleicht das hackintool, bzw. die framebuffer.

dazu solle sich ggf. jemand äußern, welcher davon mehr ahnung hat, als ich 😊

lg 😊