

macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „Arkturus“ vom 11. Juli 2024, 12:22

mmmh, ich habe zuerst den neuen OCLP installiert, die neuen Kext in die EFI eingebaut, mit OCLP die alten Patches mittels Revert Root Patches entfernt und die Möhre neu gebootet. Damit hat es dann funktioniert und OCLP hat seinen Arbeit gemacht.

Nach dem OCLP dann die Patches eingesetzt hat und neu gebootet wurde, musste die WLAN nochmals komplett deaktivieren und erst dann funktionierte Broadcom richtig.

EDIT: Ich habe allerdings eine RX 560 am werkeln und benötigen den Patch für Intel Graphics nicht.