

iMac i5-2.9 - 21.5" - late 2013 - neue SSD gesucht

Beitrag von „guckux“ vom 13. Juli 2024, 18:16

Guckux

Einer Freundin von mir ist die interne Platte in ihrem iMac abgeraucht... 😞

SATA-6G, wie ich aus den Spezifikationen gelesen habe, ein Ersatz muss her! Normalerweise würde ich mit einer Lexar oder Crucial BX500 2TB liebäugeln, weiß aber darum, daß die Crucials einiges wärmer sind als zB die Samsung.

Weiß jemand um den Formfaktor dieses Modells, ob das wichtig ist mit der Temperatur bei diesem iMac oder eher vernachlässigbar?

UND: Dann beschäftigt mich die Frage, ob es sinnvoll wäre, die Wärmeleitpaste von CPU und GPU zu refreshen...?