

macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. Juli 2024, 00:51

Ein neues BIOS zieht häufig auch neue Werte in den SSDTs nach sich, schon allein, weil manchmal die neuen freigeschalteten CPUs auch die PCIe-Lanes anders benutzen und zB. andere USB-Ports freischalten. Aber erstmal darfst Du wohl versuchen, die BIOS-Einstellungen wieder so hin zu bekommen, wie sie waren, eben grundsätzlich Mac-OS-freundlich: Sata auf ACPI, Secure Boot aus, USB ... usw