

X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „griven“ vom 17. Juli 2024, 22:34

Also das Bild zeigt jetzt erstmal keine KernelPanik sondern eher ein Problem damit das das Device auf dem der Installer liegt weg bricht. Wenn man an der Stelle lange genug wartet wird irgendwann auch die Meldung "Still waiting for root device" auftauchen. An welchem USB Port steckt Dein Installationsmedium und hast Du mal andere Ports versucht (typischerweise funktionieren meist die in der näher der LAN Buchsen am zuverlässigsten sofern noch kein Portmapping gemacht wurde)...