


X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „Mogli79“ vom 19. Juli 2024, 16:22

Hi Griven, danke
Bootvorgang bleibt



Arg in der EFI ergänzt. Der
CI controller". Ich teste jetzt

mal die andere EFI.

[griven](#) die andere EFI bleibt jetzt genau an der selben Stelle stehen. Das BootArg -radvesa ist auch nicht gesetzt.

Edit: -radvesa ist auch gesetzt. Ich verstehe es nicht. Gestern vor dem Portmapping hatte diese EFI noch viel weiter gebootet. Kann mir jemand sagen, was in der Bootreihenfolge nach den AHCI Controller folgen sollte. Ich weiß leider nicht, in welche Richtung die Fehlersuche gehen soll.