

# X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „griven“ vom 20. Juli 2024, 11:37

Irgendwas passt bei dem Ding gewaltig nicht...

Naja X-Serie ist immer zumindest etwas speziell da macht es manchmal schon einen gewaltigen Unterschied in welchem Slot die Grafikkarte steckt usw. [MacGrummel](#) kann da auch das eine oder andere Lied von singen. Wenn ich das historisch richtig verfolgt habe bist Du mit dem Ding ja schon länger zu Gange und irgendwann in der Vergangenheit hatte Dir DSM2 ja auch schon mal eine EFI für das Ding zur Verfügung gestellt wie weit bis Du damit gekommen bzw. inwiefern unterscheidet sich die von dem mit dem wir jetzt aktuell hier gerade arbeiten? Schwierig bzw. interessant finde ich halt die vielen USB bezogenen Meldungen die dürfte es so in der Form eigentlich gar nicht geben meiner Meinung nach...

Um einfach noch mehr Variablen aus der Gleichung zu nehmen deaktiviere bitte Thunderbolt im Bios sofern es aktiv ist (hat im weitesten Sinne auch mit USB zu tun und kann ggf. Probleme machen wenn nicht richtig konfiguriert) zudem Fast Boot und CDM auf Disabled...