

HP Z2 Mini G4 Workstation --> Mac Mini Hackintosh - Installationsfehler - ventura recoveryimage install

Beitrag von „MacGrummel“ vom 24. Juli 2024, 14:57

Zwei Fragen vorweg: Wie ist die Nvidia-Grafik eingebaut, ist das ein separates Teil oder in die Platine integriert? Sie basiert auf der NVIDIA-Pascal-Architektur, die von macOS NICHT MEHR (bis HighSierra mit speziellen Nvidia-Treibern) unterstützt wird.

Gibt es noch einen Video-Ausgang an der Nvidia vorbei?

Ich kenne die HP-Mini-G4-Workstation nur in einem schicken kleinen Gehäuse ohne Platz für Zusätze und mit der Intel UHD 630-Grafik

